



- PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO**
- 1 Castelo e Cripta Arqueológica
 - 2 Igreja Matriz
 - 3 Igreja e Convento de Santo António
 - 4 Igreja do Espírito Santo
 - 5 Solar dos Salemas (actual Biblioteca)
 - 6 Igreja da Misericórdia
 - 7 Igreja de Santiago
 - 8 Portal da Igreja da Consolação
 - 9 Painel de azulejos do Chafariz

- - - - - Limite da Área de Reabilitação Urbana (D.L. n.º 307/2009, de 23 de Outubro)
- Edifício em mau estado de conservação
- Edifício em muito mau estado de conservação
- Edifício em ruínas
- Edifícios já demolidos por falta de segurança pública
- Edifícios com reabilitação em curso

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL	
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA	
Coordenação	DPGU
Arquitetura	
Estruturas	
Águas/esgotos	
Electricidade	
Topografia	
Desenho	

OBRA	ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA D.L. n.º 307/2009, de 23 de Outubro	FASE
LOCAL	ALCÁCER DO SAL	Arquivo n.º 823 / 1.2.4.
DESIGNAÇÃO	Estado de conservação do edificado	
Substituído por		Escala 1:5000
Substituído por		Data Setembro 2017